

PAX



PAX

Monteringsanvisning
Fönstervertil TSC 13

Installation instructions
Slot ventilator TSC 13

Asennusohje
Tuloilmaventtiili TSC 13

Monteringsanvisning
Vindusventil TSC 13



SE

GB

FIN




N

Tekniska data. Area40cm²
Technical data. Area40cm²
Tekniset tiedot. Pinta-ala40cm²
Tekniske data. Area40cm²



SKRUVSKYDD
SCREW COVER
PEITETULPPA
SKRUESKYDD

Håltagning 27st hål X 10 mm ger totalt 21cm² fri öppningsarea.
Hole-making, 27 holes X 10 mm gives a total of 21cm² open ventilation area.
Reiitys 27 reikää X 10 mm antaa 21cm² vapaata ilmastointitilaa.
Hulltagning 27 stk hull X 10 mm gir totalt 21cm² fritt åpningsareal.



Håltagning 2 st spalter 167,5 X 12 mm ger totalt 40cm² fri öppningsarea.
Hole-making, 2 slots 167,5 X 12 mm gives a total of 40cm² open ventilation area.
Reiitys 2 aukkoa 167,5 X 12 mm antaa yhteensä 40 cm².
Hulltagning 2 stk spalter 167,5 X 12 mm gir totalt 40cm² fri åpningsareal.




Copyright C Volution Sweden AB
009-925003-F
We accept no liability for printing errors and reserve the right to make changes to material and design

PAX

pax.se

Centrum, Center, Keskus, Sentrum.



Skala 1:1, Scale 1:1, Skaala 1:1, Skala 1:1.

PXXMonteringsanvisning
Fönstervertil TSC 13**SE**Installation instructions
Slot ventilator TSC 13**GB**Asennusohje
Tuloilmaventtiili TSC 13**FIN**Monteringsanvisning
Vindusventil TSC 13**N****Lätt att montera !**

Monteras lämpligen i fönstrets övre karm / båge.

Vid montage i kopplad båge, täta med dammtätlist runt håltagning mellan bågarna.

Detta för att undvika kondensbildning.

Undvik sprickbildning vid håltagning i befintlig karm / båge.

Genom att med hjälp av tvingar spänna fast en träklots mot den yta där borren kommer gå igenom karm / båge undviks sprickbildning.

Undvik att bora för nära glas och kanter i karm / båge för att undvika sprickbildning.

För bästa prestanda använd silicon längs uteventilens överkant.

**Easy to install !**

Suitable for installation in upper window frame/casement.

When installing in a double-pane window frame, seal with a dust seal strip around the holes between the frames.

This is to avoid condensation.

Prevent cracking of the window frame / casement when making holes.

To prevent cracking, use clamps to tighten down a wooden block against the surface where the drill is to pass through the frame / casement.

Avoid drilling too close to window glass and edges of the window frame / casement to prevent cracking.

For optimum performance, use silicone along the overside of the vent.

**Helppo asentaa !**


Asennetaan sopivimmin ikkunan yläkarmiin / pokaan.

Asennettaessa avattavaan pokaan, tiivistä pokien välissä olevat rei'itysten ympärökset pölylistoilla höyryn syntyminen estämiseksi. Vältä halkeamisien syntyminen rei'ittäessä karmia / pokia.

Kiinnitä puupalikka pidikkeen avulla sen alueen pintaan missä pora tulee menemään karmin / pokien läpi halkeamisien estämiseksi.

Älä poraa liian lähellä lasia myöskään karmien / pokien reunojen lähellä koska näin vältät halkeamisien syntymisen.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi laita silikoonia reunoihin.

**Lett å montere !**

Monteres i vinduets overkant.

Ved montering i parvinduesramme, tett med støvtetningslist rundt hulltagning mellom rammene.

Dette er for å unngå kondensdannelse.

Unngå sprekkdannelse ved hulltagning i eksisterende karm / vinduesramme.

Sprekkdannelse unngås ved hjelp av tvingere som spenner fast en trekloss mot den overflate der borren går gjennom karmen / vinduesramme. Unngå å borre for nærme glass i vinduesrammen.

For beste resultat bruk silikon langs overkant.

